


**ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM KAPLE SVATÉHO
DUCHA A BOŽÍHO HROBU V LIBĚCHOVĚ– OBRAZOVÁ A
GRAFICKÁ PŘÍLOHA**



Obr. 1: Celkový pohled na kapli od severu, výřez z dobové pohlednice.



Obr. 2: Stratigrafická sonda S4 v prvním nadzemním podlaží odhalující původní barokní omítku pod silnou vrstvou mladší omítkové vrstvy.



Obr. 3: Podrobná stratigrafická sonda S10 v prvním nadzemním podlaží provedená v soklové části sloupu oddělující presbytář od hlavní lodi kapele.



Obr. 4: Sonda S10, detail v soklové části.




Obr. 5: Sonda S10, detail barevných povrchových úprav v nadsoklové části sloupu.



Obr. 6: Sonda S2 v druhém nadzemním podlaží.



Obr. 7: Sonda S5 ve druhém nadzemním podlaží.




Obr. 8: Sonda S7 v okenní špaletě ve druhém nadzemním podlaží .



Obr. 9: Sonda S1 s dochovanými vápennými nátěry v okrové škále na jihozápadní fasádě.




Obr. 10: Sonda S2 provedená v povrchových vrstvách vápenných nátěrů zachovaných pod římsou v oblasti dešťového stínu.




Obr. 11: Sonda S3 v jihovýchodní části fasády.



Obr. 12: Sonda S3, detail.



Obr. 13: Sonda S4 na severovýchodní části fasády provedená v oblasti dešťového stínu pod římsou.



Obr. 14: Sonda S4, detail.




Obr. 15: Původní vrstvy barokní omítky vnějšího pláště kaple s pekováním (jihovýchodní část).




Obr. 16: Dochovalá barokní omítka s pekováním v jihozápadní části.

1.NP




Grafická příloha 1: Zakreslení sond v prvním nadzemním podlaží.

2. NP



Grafická příloha 2: Zakreslení sond ve druhém nadzemním podlaží.


JV



JZ



Grafická příloha 3 a 4: Zakreslení sond na vnějším plášti.



Grafická příloha 5: Zakreslení sond na vnějším plášti.

Seznam vyobrazení

Obr. 1: Celkový pohled na kapli od severu, výřez z dobové pohlednice

Obr. 2: Stratigrafická sonda S4 v prvním nadzemním podlaží odhalující původní barokní omítku pod silnou vrstvou mladší omítkové vrstvy.

Obr. 3: Podrobná stratigrafická sonda S10 v prvním nadzemním podlaží provedená v soklové části sloupu oddělující presbytář od hlavní lodi kaple.

Obr. 4: Sonda S10, detail v soklové části.

Obr. 5: Sonda S10, detail barevných povrchových úprav v nadsoklové části sloupu.

Obr. 6: Sonda S2 v druhém nadzemním podlaží

Obr. 7: Sonda S5 ve druhém nadzemním podlaží.

Obr. 8: Sonda S7 v okenní špaletě ve druhém nadzemním podlaží .

Obr. 9: Sonda S1 s dochovanými vápennými nátěry v okrové škále na jihozápadní fasádě.

Obr. 10: Sonda S2 provedená v povrchových vrstvách vápenných nátěrů zachovaných pod římsou v oblasti dešťového stínu.

Obr. 11: Sonda S3 v jihovýchodní části fasády.

Obr. 12: Sonda S3, detail

Obr. 13: Sonda S4 na severovýchodní části fasády provedená v oblasti dešťového stínu pod římsou.

Obr. 14: Sonda S4, detail.

Obr. 15: Původní vrstvy barokní omítky vnějšího pláště kaple s pekováním (jihovýchodní část).

Obr. 16: Dochovalá barokní omítka s pekováním v jihozápadní část