

Zámek Choceň - oprava krovu**I. ETAPA****krokve**

Označení	Profil	Délka mm vnější část	Délka dvorní část	Poškození (nutná výměna)	Vzor.de tail příp. opravy	Poznámka
KR/121	160/180	2070	není	ošetření dřevěného trámu		D/2 spoj při obnově části trámu
KR/122	160/180	3390	není	"		
KR/123	160/180	4680	není	"		REZERVA I. ETAPY - předpoklad výměny - 10ks krokví á 8,4m k výměně dle zhodnocení stavu po odkrytí střešní krytiny
KR/124	160/180	6000	není	"		
KR/125	160/180	7250	není	"		
KR/126	160/180	8500	není	"		
KR/127	160/180	8300	1500	"		
KR/128	160/180	8350	2800	"		
KR/129	160/180	8350	3980	"		
KR/130	160/180	8350	5250	"		
KR/131	160/180	8350	6650	"		
KR/132	160/180	8350	7900	"		
KR/133	160/180	8350	7900	"		
KR/134	160/180	8350	7950	"		
KR/135	160/180	8050	7700	"		

Zámek Choceň - oprava krovu				I. ETAPA	krokve	
Označení	Profil	Délka vnější část	Délka dvorní část	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
KR/136	160/180	8350	7900	ošetření dřevěného trámu		
KR/137	160/180	8350	7950	"		
KR/138	160/180	8350	7950	"		
KR/139	160/180	8350	7950	"		
KR/140	160/180	8350	7950	"		
KR/141	160/180	8350	7950	"		
KR/142	160/180	8350	7950	"		
KR/143	160/180	8350	7950	"		
KR/144	160/180	7750	6700	"		
KR/145	160/180	8350	7950	"		
KR/146	160/180	8350	7950	"		
KR/147	160/180	8350	7950	"		
KR/148	160/180	8350	7950	"		
KR/149	160/180	8350	7950	"		
KR/150	160/180	8350	7950	"		
KR/151	160/180	8350	7950	"		

Zámek Choceň - oprava krovu						
I. ETAPA				krokve		
Označení	Profil	Délka vnější část	Délka dvorní část	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
KR/152	160/180	8350	7950	ošetření dřevěného trámu		
KR/153	160/180	8350	7950	"		
KR/154	160/180	8350	7950	"		
KR/155	160/180	8000	7200	"		
KR/156	160/180	8350	7950	"		
KR/157	160/180	8350	7950	"		
KR/158	160/180	8350	7950	"		
KR/159	160/180	8350	7000	"		
KR/160	160/180	8350	7000	"		
KR/161	160/180	8350	6900	"		
KR/162	160/180	8350	5750	"		
KR/163	160/180	8350	8350	"		
KR/164	160/180	6750	není	"		
KR/165	160/180	5400	není	"		
KR/166	160/180	4150	není	"		
KR/167	160/180	2900	není	"		

Zámek Choceň - oprava krovu				I. ETAPA	krokve	
Označení	Profil	Délka vnější část	Délka dvorní část	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
KR/168	160/180	1600	není	ošetření dřevěného trámu		
KR/169	160/180	není	1550	"		
KR/170	160/180	není	3000	"		
KR/171	160/180	není	4250	"		
KR/172	160/180	není	5600	"		
KR/173	160/180	není	6920	"		
KR/174	160/180	není	8400	"		
KR/175	160/180	není	6920	"		
KR/176	160/180	není	5600	"		
KR/177	160/180	1500	4250+1500	"		
KR/178	160/180	5550	3150	"		
KR/179	160/180	5550	4800	"		
KR/180	160/180	5550	5550	"		
KR/181	160/180	5550	5550	"		
KR/182	160/180	5550	5550	"		