

Zámek Choceň - oprava krovu			I. ETAPA		Kráče výměna
Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
					oprava spojů (dle det. D/5) s kráčaty je součástí tabulky kráchat prověřit spoje s vazným trámem
KV/19	240/240	6700	ošetření dřevěných trámů		
KV/20	240/240	4800	ošetření dřevěných trámů		
KV/21	240/240	4750	kontrola pod narušeným VT, ošetření		
KV/22	240/240	4770	ošetření dřevěných trámů		
KV/23	240/240	4750	kontrola pod narušeným VT, ošetření		
KV/24	240/240	4750	ošetření dřevěných trámů		
KV/25	240/240	4750	ošetření dřevěných trámů		
KV/26	240/240	4800	ošetření dřevěných trámů		
KV/27	240/240	4850	ošetření dřevěných trámů		
KV/28	240/240	4300	ošetření dřevěných trámů		
KV/29	240/240	4250	ošetření dřevěných trámů		
KV/30	240/240	3350	ošetření dřevěných trámů		
KV/43	240/240	7000	výměna 2500, ošetření	D/1	
KV/44	240/240	4760	ošetření dřevěných trámů		
KV/45	240/240	4680	ošetření dřevěných trámů		
KV/46	240/240	4800	ošetření dřevěných trámů		

[illegible]