

Zámek Choceň - oprava krovu**I. ETAPA****Vaznice s osou hřebene**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
VAZ/39	160/180	4600	ošetření dřevěného trámku	D/1	v případě pošk. platí výměna poškozené části dle D/1, nebo kopie spoje
VAZ/40	160/180	4200	"		
VAZ/41	160/180	4780	"		
VAZ/42	160/180	4750	"		
VAZ/43	160/180	4750	"		
VAZ/44	160/180	4750	"		
VAZ/45	160/180	4750	"		
VAZ/46	160/180	4750	"		
VAZ/47	160/180	4750	oprava spoje		
VAZ/48	160/180	4750	oprava spoje		
VAZ/49	160/180	4750	oprava spoje		
VAZ/50	160/180	4900	"		
VAZ/51	160/180	4750	"		
VAZ/52	160/180	2800	"		
VAZ/53	160/180	4800	"		
VAZ/54	160/180	2700	"		

Zámek Choceň - oprava krovu

Vaznice s osou hřebene

[illegible]