

**Zámek Choceň - oprava krovu****I. ETAPA****Vazný trám nad podlahou**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail vým.	Poznámka
VT/23	240/240	7600	ošetření dřevěných trámů		
VT/24	240/240	11300	výměna v délce 1200mm, ošetření celé konst	D/1	
VT/25	240/240	11300	výměna v délce 2000mm, ošetření celé konst	D/1	
VT/26	240/240	11300	výměna v délce 1000mm, ošetření celé konst	D/1	
VT/27	240/240	11300	výměna v délce 1600mm, ošetření celé konst	D/1	
VT/28	240/240	11300	ošetření dřevěných trámů		
VT/29	240/240	11300	výměna v délce 900mm, ošetření celé konst	D/1	odstranění příložek
VT/30	240/240	11550	ošetření dřevěných trámů		
VT/31	240/240	3600	výměna v délce 1700mm, ošetření celé konst	D/1	
VT/32	240/240	1900	ošetření dřevěných trámů		
VT/33	240/240	1900	ošetření dřevěných trámů		
VT/34	240/240	7100	ošetření dřevěných trámů		
VT/35	240/240	6100	ošetření dřevěných trámů		
VT/36	240/240	7150	ošetření dřevěných trámů		
VT/37	240/240	8500	ošetření dřevěných trámů		