

Zámek Choceň - oprava krovu				II. ETAPA	krokve	
Označení	Profil	Délka mm dvorní část	Délka mm vnější část	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
KR/81	160/180	není	1450	ošetření		D/2 spoj vždy při obnově části trámu viz statika
KR/82	160/180	není	2270	"		
KR/83	160/180	není	3170	"		REZERVA II. ETAPY předpoklad vým. - 4ks krokví á 8,4m k výměně dle zhodnocení stavu po odkrytí střešní krytiny
KR/84	160/180	není	4430	"		
KR/85	160/180	není	5370	"		
KR/86	160/180	není	6300	"		
KR/87	160/180	není	7100	"		
KR/88	160/180	není	8200	"		
KR/89	160/180	750	8230	"		
KR/90	160/180	1700	8230	"		
KR/91	160/180	2650	8250	"		
KR/92	160/180	3600	8250	"		
KR/93	160/180	4600	8250	"		
KR/94	160/180	5500	8250	"		

Zámek Choceň - oprava krovu**II. ETAPA****krokve**

Označení	Profil	Délka mm dvorní část	Délka mm vnější část	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
KR/95	160/180	6500	8230	ošetření		D/2 spoj při obnově části trámu
KR/96	160/180	7650	8230	"		
KR/97	160/180	8570	8230	výměna 2m (pošk. u komínového tělesa)		
KR/98	160/180	8570	8230	ošetření		
KR/99	160/180	8600	8230	"		
KR/100	160/180	8620	8230	"		
KR/101	160/180	8630	8230	"		
KR/102	160/180	8630	8250	"		
KR/103	160/180	8630	8250	"		
KR/104	160/180	8600	8250	"		
KR/105	160/180	8600	8250	"		
KR/106	160/180	8600	8260	"		
KR/107	160/180	8600	8250	"		
KR/108	160/180	8550	8250	"		
KR/109	160/180	8550	8250	"		

Zámek Choceň - oprava krovu**II. ETAPA****krokve**

Označení	Profil	Délka mm dvorní část	Délka mm vnější část	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
KR/110	160/180	8500	8200	ošetření	D/2 spoj při obnově části trámu	
KR/111	160/180	7600	7900	"		
KR/112	160/180	6500	8250	"		
KR/113	160/180	5100	8250	"		
KR/114	160/180	3500	8250	"		
KR/115	160/180	2100	8250	"		
KR/116	160/180	700	8250	"		
KR/117	160/180	není	7300	"		
KR/118	160/180	není	5800	"		
KR/119	160/180	není	4200	"		
KR/120	160/180	není	2300	"		