Zámek Choceň - oprava krovu	II. ETAPA			Kráče výměna	
Označení	Profil	Délka (m)	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
KV/11	240/240	4500	ošetření dřevěného trámu		oprava spojů (dle det. D/5) s kráčaty je součástí tabulky kráčat prověřit spoje s vazným trámem
KV/12	240/240	4550	"		
KV/13	240/240	4600	"		
KV/14	240/240	4650	"		
KV/15	240/240	4600	"		
KV/16	240/240	3550	"		
KV/17	240/240	4400	"		
KV/18	240/240	5400	"		
KV/40	240/240	5650	výměna, nový ošetřený trám	D/1	
KV/41	240/240	4500	ošetření dřevěného trámu		
KV/42	240/240	5600	"		