

**Zámek Choceň - oprava krovu****III. ETAPA****Výměna komínového otvoru**

Označení	Profil	Délka (m)	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
VK/2	160/160	4x 2050	1ks výměna, ošetření dřevěných trámů	kopie	při odkrytí krytiny důsledně prověřit
VK/3	160/160	4x 2050	výměna, ošetření nových trámů	nový spoj	výměna bude osazena do úrovně hambalků
VK/4	160/160	4x 2050	ošetření dřevěných trámů		