

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****Vzpěra šikmá v plné vazbě**

Označení	Profil	Délka	ks	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
VZ/183	160/160	2400	1	ošetření dřevěných trámů		
VZ/5	160/160	2400	1	"		
VZ/10	160/160	2400	1	"		
VZ/26	160/160	8500	1	"		
VZ/38	160/160	8500	2	kontrola zhlaví a spojovacích prvků		
VZ/43	160/160	8500	2	kontrola zhlaví a spojovacích prvků		
VZ/48	160/160	8500	2	kontrola zhlaví a spojovacích prvků		
VZ/53	160/160	8500	2	kontrola zhlaví a spojovacích prvků		
VZ/58	160/160	8500	2	ošetření dřevěných trámů		
VZ/63	160/160	8500	2	kontrola zhlaví a spojovacích prvků		
VZ/68	160/160	8500	2	kontrola zhlaví a spojovacích prvků		
VZ/73	160/160	8500	1	ošetření dřevěných trámů		
VZ/78	160/160	8500	1	"		