

EDS

EDS – Elektromontáže David Šámal
Horní Vítkov 35, 463 31 Chrástava
IČO: 764 63 109, DIČ: CZ8103122566
Tel.: +420 774 964 988
E-mail: david.samal@e-ds.cz
www.e-ds.cz

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

STAVEBNÍ ÚPRAVY DISPOZICE 2.NP
TOVÁRNÍ 68
RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

ČÍSLO ZAKÁZKY: 16/2024

SLOŽENÍ KOMISE:	Jaroslav Šámal	Revizní technik
	David Šámal	Projektant elektro
	Martin Müller	Projektant elektro

DATUM: 10/2024

VÝTISK Č.:

Použité podklady:

Výkresová dokumentace stavby

ČSN 33 2000-4-41 Z1

ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Rozhodnutí:

Místnost/prostor:	č.	2.01	Chodba + schodiště
2.NP -		2.03	Pokoj
Administrativa		2.04	Pokoj
		2.05	Kuchyňka + spol.místnost
		2.06	Předsín
		2.07	WC
		2.09	Kancelář
		2.10	Pokoj
		2.11	Pokoj
		2.12	Pokoj
		2.13	Chodba
		2.15	WC

Účel místnosti: Pobyť osob

Určené vnější vlivy – tabulka ZA.1 ČSN 33 2000-5-51 ed.3					
Kód	Vnější vliv	Vnější Vliv – Kód	Vnější vliv popis	Poznámka	Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 tab.NA5
A	Vnější činitel prostředí				
AA	Teplota okolí	AA5	Normální		Normální
AB	Atmosferické podmínky v okolí	AB4	Normální		Normální
AC	Nadmořská výška	AC1	Normální		Normální
AD	Výskyt vody	AD1	Normální-nebere se v úvahu		Normální
AE	Výskyt cizích pevných těles	AE1	Zanedbatelný		Normální
AF	Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF1	Zanedbatelný		Normální
AG	Ráz	AG1	Mírný, zanedbatelný		Normální
AH	Vibrace	AH1	Mírný, normální		Normální
AK	Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1	Bez nebezpečí		Normální
AL	Výskyt živočichů	AL1	Bez nebezpečí		Normální
AM	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	AM1	Zanedbatelné, bez škodlivých účinků		Normální
AN	Intenzita slunečního záření	AN	Neuvažuje se		Normální

AP	Seismické účinky	AP1	Zanedbatelné, normální		Normální
AQ	Bouřková činnost	AQ1	Zanedbatelné, normální		Normální
AR	Pohyb vzduchu	AR1	Pomalý, normální		Normální
AS	Vítr	AS	Nevyskytuje se		Normální
B	Využití				
BA	Schopnost osob	BA1	Normální		Normální
BC	Dotyk osob s potenciálem země	BC2	Vyjimečný		Normální
BD	Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1	Normální		Normální
BE	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE1	Bez významného nebezpečí		Normální
C	Konstrukce budov				
CA	Stavební materiály	CA1	Nehořlavé, normální		Normální
CB	Provedení (konstrukce) budovy	CB1	Zanedbatelné nebezpečí		Normální

Rozhodnutí:

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 byly jednotlivé prostory zařazeny takto:

Místnost/prostor: č. 2.08
2.14

Koupelna
Koupelna

2.N.P.

Účel místnosti: Soc.zařízení

Elektrická instalace v koupelnách podléhá normě ČSN 33 2000-7-701 ed.2 dle které musí být postupováno.

Prostory jsou abnormální.

Závěr:

Protokol o vnějších vlivech byl vypracován na základě digitálních půdorysných plánů. Po zahájení užívání objektu musí provozovatel provést přezkoumání vnějších vlivů na základě skutečného užívání jednotlivých místností a prostorů.

Datum sepsání protokolu: 30.10.2024

Podpis předsedy komise:

