

Fotodokumentace ke změnovému listu č.3:

A) ZMĚNA OPRAV STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SVOZOVÉ JÍMKY

Obr. 1 – nevyhovující technický stav konstrukcí svozové jímky



Obr. 2 – bourání stropní desky



Obr. 3 – nabetonávka zhlaví stěn svozové jámky

