

Rychnov na Moravě Fotodokumentace



Foto č. 1: Hloubení průzkumné geologické sondy S-1 kolovým nakladačem Caterpillar dne 2.9.2010, celkový pohled.



Foto č. 2: Hloubení průzkumné geologické sondy S-1.



Foto č. 3: Hloubení průzkumné geologické sondy S-1, detail.



Foto č. 4: Hloubení průzkumné geologické sondy S-1A.



Foto č. 5 a č. 6: Výnos jílovitopísčitých a štěrkovitých zemin z průzkumné geologické sondy S-1A z úrovně základové spáry projektované centrální ČOV v hloubce 3,5 m pod terénem.

Rychnov na Moravě
Fotodokumentace




Foto č. 7: Geologický profil sondou S-1A.



Foto č. 8: Hloubení průzkumné geologické sondy S-2.



Foto č. 9: Geologický profil sondou S-2.



Foto č. 10: Výnos hlinitoštěrkovitých zemin ze sondy S-2 z hloubky 1,5 m pod terénem.



Foto č. 11: Hloubení průzkumné geologické sondy S-3.



Foto č. 12: Výnos hlinitoštěrkovitých zemin ze sondy S-3 z hloubky 1,5 m pod terénem.

Rychnov na Moravě
Fotodokumentace



Foto č. 13: Hloubení průzkumné geologické sondy S-4.



Foto č. 14: Geologický profil sondou S-4.



Foto č. 15: Výnos štěrkokolinitých zemin ze sondy S-4.