

Pedologický průzkum

Pro potřeby stavby „Stavební úpravy Zahradní ulice, Nová Bystřice“ byl proveden pedologický průzkum.

Byla provedena sonda na pozemku p.č. 111/16 k.ú. Nová Bystřice.

Byl zastižen následující profil:

- 15 cm humózní vrstva – travní drn s četnými kořínky rostlin
- 10 cm podorničí – hlinitopísčité zemině s humusem a méně četnými kořínky
- zemině hlinitopísčité, skeletovitost cca 5 %, frakce do 10 cm, měkká, barva světle hnědá



Zastižený profil



Poloha sondy

Vypracoval
Ing. Robert Juřina

V Soběslavi 5.6.2025