

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVEHO VRTU V7

Název zakázky:	Přístav Kolín - ověření vrstevní skladby na pozemcích p. č. 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1618/1 a 1618/4			
Lokalizace sondy:	viz situace v příloze č. 1			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill ML: vrt 0,0 - 3,2 m ø 175 mm	Datum hloubení:	11. 02. 2019	
Hloubka sondy:	3,20 m	Dokumentoval:	Ing. L. Med	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN P 73 1005 ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,10	Drn s kořínky a s hlinitým pískem	O	Or
0,10	0,40	Písek hlinitý , střednozrnný, stejnozrnný, vlhký, s příměsí plastu, hnědý, navezený	S4 Y	sisMg
0,40	1,00	Drážní štěrk (zrna vel. do 10 cm) se škvárou, ulehlý, navezený , šedý, svrchu valounový štěrk tl. do 10 cm	G3+Cb Y	sagrMg +Co
1,00	2,70	Navážka škváry s popelem , s úlomky cihel, vyzdívky, skla, slabě soudržná, vlhká, tmavě rezavě hnědá až černohnědá	S4 Y	grsisMg
2,70	3,20	Jíl prachovitý , svrchu jemně písčitý, tuhý až měkký, hnědošedý, černě smouhovaný	F6 CI	sacSi

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody: nezastižena