

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVEHO VRTU V8

Název zakázky:	Přístav Kolín - ověření vrstevní skladby na pozemcích p. č. 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1618/1 a 1618/4			
Lokalizace sondy:	viz situace v příloze č. 1			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill ML: vrt 0,0 - 3,2 m ø 175 mm	Datum hloubení:	11. 02. 2019	
Hloubka sondy:	3,20 m	Dokumentoval:	Ing. L. Med	
Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis		ČSN P 73 1005 ČSN 73 6133
0,00	0,40	Písek se štěrkem , zahliněný, vlhký, slabě soudržný, hnědošedý, na povrchu drn s kořínky tl. 7 cm, navezený		S3-S4 Y
0,40	0,60	Drážní štěrk , se zrný do 10 cm, šedý, s černou jílovitou výplní, navezený		G5 Cb Y
0,60	2,70	Navážka škváry s popelem , slabě soudržná až nesoudržná, černohnědá, od 2,40 m rezavě hnědá, v 2,60 - 2,70 m cihla s maltou přes průměr vrtu		S4 Y
2,70	3,00	Jíl jemně písčité , tuhý, šedý, černě smouhovaný		F4 CS
3,00	3,20	Písek hlinitý , středně až jemnozrný, nesoudržný		S4 SM
				ČSN EN ISO 14 688
				grsa-grsisaMg
				coclgrMg
				grsisaMg
				sacSi
				sisaCl

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	NV = 2,70 m p. t. (mokrý navážka); bez ustálení hladiny
------------------------	---