

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVEHO VRTU V10

Název zakázky:	Přístav Kolín - ověření vrstevní skladby na pozemcích p. č. 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1618/1 a 1618/4			
Lokalizace sondy:	viz situace v příloze č. 1			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill ML: vrt 0,0 - 3,2 m ø 175 mm	Datum hloubení:	11. 02. 2019	
Hloubka sondy:	3,20 m	Dokumentoval:	Ing. L. Med	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN P 73 1005 ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,05	Mech a řídký drn s jemnozrnnou zeminou	O	Or
0,05	0,25	Úlomky šedé ruly s jemnozrnným pískem	G3 Y	sagrMg
0,25	0,45	Písek střednozrnný, stejnozrnný, bez štěrků, žlutohnědý	S3 Y	saMg
0,45	1,00	Navážka škváry s popelem , s úlomky cihel do 8 cm, nesoudržná, s příměsí písku, šedohnědá	S3-S4 Y	sa-sisaMg
1,00	1,40	Navážka úlomků betonu s pískem a ojed. cihlou, šedá	G3 Y	sagrMg
1,40	2,80	Navážka stejnozrnného jílovitého písku s příměsí škváry a s úlomky pískovce, s výplní tuhé konzistence, stlačitelná, rezavohnědá a tmavě hnědá	S5 Y	clsaMg
2,80	3,00	Jíl písčitý , tuhé konzistence, šedohnědý	F4 CS	saCl
3,00	3,20	Písek jílovitý , stejnozrnný, tuhý, rezavě hnědý	S5 SC	clSa

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	nezastižena
------------------------	-------------