

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVEHO VRTU V11

Název zakázky:	Přístav Kolín - ověření vrstevní skladby na pozemcích p. č. 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1618/1 a 1618/4			
Lokalizace sondy:	viz situace v příloze č. 1			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill ML: vrt 0,0 - 3,0 m ø 175 mm	Datum hloubení:	11. 02. 2019	
Hloubka sondy:	3,00 m	Dokumentoval:	Ing. L. Med	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN P 73 1005 ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,07	Drn s kořínky	O	Or
0,07	0,38	Balvan zelenočerného amfibolitu , přes průměr vrtu	B Y	boMg
0,38	1,20	Navážka stavební suti - úlomky cihel do 10 cm s šedou písčitou maltou, v 1,7 - 1,8 m černohnědá písčitá hlína	S3 Cb Y	cosaMg
1,20	1,60	Písek hlinitý , střednozrný, stejnozrný, zčásti v rozdrobitelných hrudkách, bez štěrků, světle hnědý, navezený	S4 Y	sisamg
1,60	2,10	Navážka nesoudržného lehkého šedého, od 2,0 m černého, jemnozrného materiálu se „zrnito-vláknitou strukturou“ nejasného původu a složení	Y	Mg
2,10	2,50	Navážka škváry s popelem , nesoudržná, černošedá	S4 Y	sisamg
2,50	3,00	Navážka drti z pálené střešní krytiny a cihel s vel. úlomků do 8 cm, s písčitou příměsí, červenohnědá	G4 Y	sasigrMg

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	nezastižena
------------------------	-------------