

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVEHO VRTU V12

Název zakázky:	Přístav Kolín - ověření vrstevní skladby na pozemcích p. č. 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1618/1 a 1618/4			
Lokalizace sondy:	viz situace v příloze č. 1			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill ML: vrt 0,0 - 3,2 m ø 175 mm	Datum hloubení:	11. 02. 2019	
Hloubka sondy:	3,20 m	Dokumentoval:	Ing. L. Med	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN P 73 1005 ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,10	Drn s kořínky	O	Or
0,10	0,40	Písek hlinitý , stejnozrný, s úlomky cihel a betonu do 5 cm, hnědý, navezený	S4 Y	grsisaMg
0,40	0,55	Beton písčité, bez výztuže, šedý	-	-
0,55	0,75	Písek střednozrný, se šterky do 1 cm, hnědý (podsyp)	S3 Y	saMg
0,75	1,10	Písek s uhelným prachem , s ojed. úlomky cihel, černý	S4 O Y	orsisaMg
1,10	1,45	Navážka škváry s popelem , dráty, nesoudržná, hnědá	S4 Y	sisaMg
1,45	1,70	Písek hlinitý , soudržný, tuhý, s valouny do 5 cm, hnědý	S4 Y	grsisaMg
1,70	2,70	Navážka popela se škvárou , šedohnědá a černošedá, v 2,1 - 2,2 m drť cihel s jílovitým pískem, vlhká až mokrá	S4 Y	sisaMg
2,70	3,00	Navážka úlomků betonu a cihel do 15 cm s pískem	Cb+S3 Y	cosaMg
3,00	3,20	Jíl prachovitý , tuhý až měkký, vlhký, hnědý	F6 CI	clSi

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	nezastižena
------------------------	-------------