

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVEHO VRTU V13

Název zakázky:	Přístav Kolín - ověření vrstevní skladby na pozemcích p. č. 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1618/1 a 1618/4			
Lokalizace sondy:	viz situace v příloze č. 1			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill ML: vrt 0,0 - 0,5 m ø 175 mm; 0,5 - 4,0 m ø 156 mm		Datum hloubení:	12. 02. 2019
Hloubka sondy:	4,00 m		Dokumentoval:	Ing. L. Med
Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis		ČSN P 73 1005 ČSN 73 6133
0,00	0,40	Hlinitý písek , pevné konzistence, soudržný, vlhký, s úlomky cihel vel. do 7 cm a s valouny do 2 cm, tmavě hnědý, navezený		S4 Y
0,40	0,90	Beton - dvě vrstvy přes průměr vrtu, oddělené pískem		-
0,90	1,00	Písek střednozrnný, stejnozrnný, se štěrky do 1 cm, světle hnědý (podsyp), navezený		S3 Y
1,00	1,45	Hlinitý písek , jemnozrnný, s úlomky betonu, s dráty do betonu, nesoudržný, hnědý, od 1,3 m černohnědý		S4 Y
1,45	3,20	Navážka škváry s popelem , málo ulehlá, stlačitelná, nesoudržná, vlhká, od 2,75 zvodnělá, černohnědá, od 2,75 m načervenalé hnědá		S4 Y
3,20	4,00	Jíl prachovitý , tuhé až měkké konzistence, tmavě hnědý, od 3,40 m hnědošedý, černě smouhovaný		F6 CI
				grsisaMg
				-
				grsaMg
				grsisaMg
				sisamg
				cISi

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	NV = 2,75 m p. t., UV = 2,70 m p. t.
------------------------	--------------------------------------