

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVEHO VRTU V14


Název zakázky:	Přístav Kolín - ověření vrstevní skladby na pozemcích p. č. 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1618/1 a 1618/4
----------------	--

Lokalizace sondy:	viz situace v příloze č. 1
-------------------	----------------------------

Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill ML: vrt 0,0 - 4,6 m ø 156 mm	Datum hloubení:	12. 02. 2019
----------------	---	-----------------	--------------

Hloubka sondy:	4,60 m	Dokumentoval:	Ing. L. Med
----------------	--------	---------------	-------------

Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis	ČSN P 73 1005 ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,36	Beton zpevněných ploch, bez výztuže, s ostrohrannými úlomky šedého a růžového granitu vel. do 4 cm, šedý	-	-
0,36	1,00	Hlinitý písek s příměsí škváry a popela, s jednotlivými úlomky cihel, tmavě hnědý, v 0,65 m deskovitý kámen šedé slídnaté ruly tl. 10 cm, navezený	S4 Y	sisMg
1,00	4,05	Navážka škváry s popelem , s ojedinělými úlomky cihel a dřeva, málo ulehlá, stlačitelná, od 2,9 m mokrá, od 3,0 m zvodnělá, kašovité konzistence, od 3,50 m s civilizačním odpadem (od 3,0 m obtížně těžitelný materiál)	S3-S4 Y	grsa - grsisMg
4,05	4,60	Jíl prachovitý , tuhé až měkké konzistence, hnědošedý, černě smouhovaný, jemně rozptýlenými organickými látkami	F6 Cl	clSi

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody:	NV = 3,0 m p. t., UV = 3,0 m p. t.
------------------------	------------------------------------