




0,000 = 149,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Petr Dlouhý		 AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2 106 00 Praha 10 mail: azddast@azd.cz tel.: 549 210 075, fax: 549 210 074	
KONTROLOVAL	Ing. Petr. Dlouhý			
VYPRACOVAL	Ing. Filip Bátora			
STAVEBNÍK	Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice			
MÍSTO STAVBY	Křešice, Ústecký kraj, k.ú. Křešice u Litoměřic [676080]			
NÁZEV STAVBY	SSZ PPCH v obci Křešice		DATUM	20231215
			FORMÁT	2xA4
			MĚŘÍTKO	—
STAVEBNÍ OBJEKT			STUPEŇ PD	DUR+DSP
ČÁST			ČÍSL. ZAKÁZKY	N03 P58 22
OBSAH:			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
	PRŮVODNÍ ZPRÁVA			A

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A. 1. 1 Údaje o stavbě

Název stavby: SSZ PPCH v obci Křešice
Místo stavby: Křešice, Ústecký kraj, KÚ: 676080
Předmět dokumentace: SSZ pro stávající přechod pro chodce

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi

Žadatel (stavebník): Obec Křešice
Nádražní 84
411 48 Křešice

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektu: AŽD Praha s.r.o.
DAST Brno
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý
Vypracoval: Ing. Filip Bátora, Ing. Michla Šulc
Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý

A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

- SO 101 Stavební úpravy
- SO 401 Technologie SSZ
- PS 401 Dopravní řešení

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Dopravní studie
- Dokumentace stávajícího stavu inženýrských sítí
- Geodetické zaměření stavby
- Prohlídka místa stavby
- Podklady z katastru nemovitostí