



AREÁL FZU - KATASTRÁLNÍ SITUACE

Řešený objekt ▲ Vstup do objektu

Vypracoval:	Ing. Darina Dostálová	
Kontroloval:	Ing. Robert Koska	
Stavebník:	Fyzikální ústav A.V. ČR, v.v.i.	
Místo stavby:	Na Slovance 1999/2, Praha 8	
Stavba:		Formát: A3
Centrální zdroje a příprava rozvodů plynů		Datum: Červenec 2024
		Stupeň: DSP
		Číslo zakázky:
		Číslo výkresu: 02
Obsah: C. Katastrální situace		Měřítko: 1:500

