

F Fotodokumentace

obr.1 - jihovýchodní a jihozápadní průčelí objektu



obr.2 - atrium při pohledu ze severozápadu



obr.3 - objekt tělocvičny, v pozadí nová část budovy



obr. 4 - severovýchodní průčelí objektu



obr. 5 - místo napojení na novou část objektu
- zadní vstup do objektu (fasáda č. 20)



obr. 6 - detail kamenného vstupního portálu
dnes již nefunkčního vstupu



obr. 7 - detail kamenného vstupního portálu hlavního vstupu



obr. 8 - zastřešení vstupu do 1.PP



obr. 9 - celkový pohled na objekt od severu



obr. 10 - detail přechodu mezi fasádou č. 13 a 14



obr. 11 - bližší pohled na korunovou římsu v místě trhliny



obr. 12- přesah střechy na fasádě č. 19



obr. 13 - detail soklové části s
překladem okna v 1.PP



obr. 14 - detail fasádní ozdoby pod oknem ve 2.NP



obr. 15 - detail korunní římsy a nadpraží
okna ve 2.NP



obr. 16 – fasáda č. 18

