

Místo stavby: Doubravník
Akce: Revitalizace Kostela Povýšení sv. Kříže

SEZNAM PŘÍLOH

Zak.č.16142

D1.2.1 Zděné a betonové konstrukce:

- D1.2.1.01 Technická zpráva
- D1.2.1.02 Ztužující věnec – půdorys prvního patra kostela a věže
- D1.2.1.03 Ztužující věnec – řez A-A, pohled
- D1.2.1.04 Ztužující věnec - výztuž
- D1.2.1.05 půdorys prvního patra kostela a věže – oprava trhlín
- D1.2.1.06 Půdorys přízemí kostela – oprava trhlín
- D1.2.1.07 Detail 1
- D1.2.1.08 Oprava klenáku – JV stěna kostela
- D1.2.1.09 Oprava klenáku – SZ stěna kostela **REVIZE R1**
- D1.2.1.10 Oprava trhlín – pohled P1, P2

V Brně, v září 2019

Místo stavby: Doubravník
Akce: Revitalizace Kostela Povýšení sv. Kříže

SEZNAM PŘÍLOH

Zak.č.16142

D1.2.1 Zděné a betonové konstrukce:

- D1.2.1.01 Technická zpráva
- D1.2.1.02 Ztužující věnec – půdorys prvního patra kostela a věže
- D1.2.1.03 Ztužující věnec – řez A-A, pohled
- D1.2.1.04 Ztužující věnec - výztuž
- D1.2.1.05 půdorys prvního patra kostela a věže – oprava trhlín
- D1.2.1.06 Půdorys přízemí kostela – oprava trhlín
- D1.2.1.07 Detail 1
- D1.2.1.08 Oprava klenáku – JV stěna kostela
- D1.2.1.09 Oprava klenáku – SZ stěna kostela **REVIZE R1**
- D1.2.1.10 Oprava trhlín – pohled P1, P2

V Brně, v září 2019

Místo stavby: Doubravník
Akce: Revitalizace Kostela Povýšení sv. Kříže

SEZNAM PŘÍLOH

Zak.č.16142

D1.2.1 Zděné a betonové konstrukce:

- D1.2.1.01 Technická zpráva
- D1.2.1.02 Ztužující věnec – půdorys prvního patra kostela a věže
- D1.2.1.03 Ztužující věnec – řez A-A, pohled
- D1.2.1.04 Ztužující věnec - výztuž
- D1.2.1.05 půdorys prvního patra kostela a věže – oprava trhlín
- D1.2.1.06 Půdorys přízemí kostela – oprava trhlín
- D1.2.1.07 Detail 1
- D1.2.1.08 Oprava klenáku – JV stěna kostela
- D1.2.1.09 Oprava klenáku – SZ stěna kostela **REVIZE R1**
- D1.2.1.10 Oprava trhlín – pohled P1, P2

V Brně, v září 2019

Místo stavby: Doubravník
Akce: Revitalizace Kostela Povýšení sv. Kříže

SEZNAM PŘÍLOH

Zak.č.16142

D1.2.1 Zděné a betonové konstrukce:

- D1.2.1.01 Technická zpráva
- D1.2.1.02 Ztužující věnec – půdorys prvního patra kostela a věže
- D1.2.1.03 Ztužující věnec – řez A-A, pohled
- D1.2.1.04 Ztužující věnec - výztuž
- D1.2.1.05 půdorys prvního patra kostela a věže – oprava trhlín
- D1.2.1.06 Půdorys přízemí kostela – oprava trhlín
- D1.2.1.07 Detail 1
- D1.2.1.08 Oprava klenáku – JV stěna kostela
- D1.2.1.09 Oprava klenáku – SZ stěna kostela **REVIZE R1**
- D1.2.1.10 Oprava trhlín – pohled P1, P2

V Brně, v září 2019

--	--	--