

SEZNAM PŘÍLOH - REVIZE R1

Zak.č.16142

D1.2.2 Dřevěné konstrukce:

D1.2.2.1 Technická zpráva

- D1.2.2.01 Podélný řez krovem a věží kostela – schéma konstrukcí
- D1.2.2.02 Příčný řez plnou vazbou lodi kostela - zaměření
- D1.2.2.03 Půdorys vazných trámů lodi kostela – stav poškození prvků
- D1.2.2.04 Půdorys krovu lodi kostela po první hambálek – stav poškození prvků
- D1.2.2.05 Půdorys krovu lodi kostela po druhý hambálek – stav poškození prvků
- D1.2.2.06 Půdorys krovu lodi kostela od druhého hambálku – stav poškození prvků
- D1.2.2.07 Půdorysy a řez věže – zaměření konstrukcí
- D1.2.2.08 Půdorysy stropních trámů v patrech věže – stav poškození prvků
- D1.2.2.09 Konstrukce zvonice a krov nad věží – stav poškození prvků – REVIZE R1
- D1.2.2.10 Půdorys krovu nad kaplí hrobky – stav poškození prvků
- D1.2.2.11 Podélný řez krovu (C-C) nad kaplí hrobky – stav poškození prvků
- D1.2.2.12 Příčné řezy (A-A, B-B) krovu nad kaplí hrobky – stav poškození prvků
- D1.2.2.13 Půdorys krovu nad hrobkou – stav poškození prvků
- D1.2.2.14 Příčný řez A krovu nad hrobkou
- D1.2.2.15 Příčný řez A krovu nad sakristií – stav poškození prvků
- D1.2.2.16 Podélné řezy krovu nad sakristií
- D1.2.2.17 Půdorys vazných trámů lodi kostela – rozsah navrhované sanace_REVIZE R1
- D1.2.2.18 Půdorys krovu lodi kostela po druhý hambálek – rozsah navrhované sanace_REVIZE R1
- D1.2.2.19 Půdorys krovu lodi kostela od druhého hambálku - rozsah navrhované sanace
- D1.2.2.20 Schéma opatření proti netopýřímu trusu
- D1.2.2.21 Výkres střechy krovu na lodí – rozsah výměny krytiny
- D1.2.2.22 Schéma provedení pochozích lávek v krovu
- D1.2.2.23 Schéma provedení pochozích lávek v krovu
- D1.2.2.24 Schéma provedení pochozích lávek v krovu