
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OPRAVA KANALIZACE A TŘÍKOMOROVÉHO SEPTIKU

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

DPS

DATUM:

03/2023

Zpracovatel:

Ing. Karel Hurt, Pionýrů 829/4 Ostrava-Poruba 70800

OBSAH

	strana
A.1. Identifikační údaje	3
A.1.1. Údaje o stavbě.....	3
a. Název stavby	3
b. Místo stavby	3
c. Předmět projektové dokumentace.....	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi	3
a. jméno a příjmení.....	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3
a. jméno a příjmení.....	3
b. Hlavní projektant.....	3
c. Jména a příjmení projektantů.....	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3. Seznam vstupních podkladů	4
a. Mapové podklady	4
b. Přehled všech provedených průzkumů	4

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Údaje o stavbě

a. Název stavby

Oprava kanalizace a tříkomorového septiku

b. Místo stavby

Obec: Olbramice
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Olbramice (okres Ostrava-město);709808
Parcelní čísla: 287/2; 269; 69; 409; 133

c. Předmět projektové dokumentace

Předmět: Oprava kanalizace a tříkomorového septiku
Odvětví: Vodní hospodářství
Druh stavby: Nevýrobní, ekologická
Stupeň PD: DPS (dokumentace pro provádění stavby)
Předpokládaný termín realizace: 03-04/2023

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

a. jméno a příjmení

Obec Olbramice
Prostorná 132, Olbramice
742 83 Klimkovice

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a. jméno a příjmení

Ing. Karel Hurt, Pionýrů 829/4 Ostrava-Poruba 70800

b. Hlavní projektant

Ing. Karel Hurt, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
č. 1102115

c. Jména a příjmení projektantů

Ing. Karel Hurt - autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
č. 1102115

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k rozsahu není členěno na stavební objekty.

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

a. Mapové podklady

Základní mapy ČR:

Snímek katastrální mapy DKM CÚZK 1 : 1 000

Základní mapa ČR DKM CÚZK 1 : 10 000

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny dle předaných podkladů jednotlivých správců IS

b. Přehled všech provedených průzkumů

Při místním šetření byla provedena vizuální prohlídka místa stavby a zhodnocen stávající stav.

Vypracoval:

V Ostravě 03 / 2023

Ing. Karel Hurt