

AKCE : Stavební úpravy -
- Úprava laboratoře F107 pro objekt Labonat
areál FZÚ budova F
Cukrovarnická 112/10, Praha 6
OBJEDNATEL : Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8
Č. ZAKÁZKY : 0006 0031 40
ÚČEL : Dokumentace pro stavební povolení
v úrovni projektu pro provedení stavby

D.1.2 d) FOTODOKUMENTACE

Vedoucí projektant : Ing.arch. Petr Bašta
Zodpovědný projektant : Ing. Tomáš Roubal

Praha, duben 2014

25.4. 2014

POPIS FOTODOKUMENTACE :

(pro názornost jsou fotograficky zdokumentovány typické části povrchů a poruchy)

Foto č. :

- 1 Celkový pohled na průčelní fasádu objektu F směrem do ulice Na Ořechovce.
- 2 Celkový pohled na průčelní fasádu objektu F směrem do ulice Na Ořechovce - detail štítového zdiva.
- 3 Celkový pohled na průčelní fasádu objektu F směrem do ulice Na Ořechovce - detail štítového zdiva; trhliny v omítce.
- 4 Objekt F, dílny pod laboratořemi č. F107 a F109.
- 5 Objekt F; dílny pod laboratořemi č. F107 a F109, trhliny v temenech meziokenních pilířů.
- 6 Dtto.
- 7 Terasa při objektu F.
- 8 Stávající vybavení laboratoře č.F107.

FOTODOKUMENTACE :



Foto č.1




Foto č.2




Foto č.3



Foto č.4




Foto č.5



Foto č.6



Foto č.7




Foto č.8