

PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

(Příloha k žádosti o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu)

1. Identifikační údaje stavby a stavebníka

Stavba : Sportovní hala v obci Bordovice, zpevněné plochy, parkoviště

Stavebník : Obec Bordovice, IČ 00600687
Bordovice 130, 744 01 Bordovice

Místo stavby	:	Obec Bordovice	568431
Katastrální území	:	Bordovice	607444
Číslo parcel	:	633/6	zahrada
		633/8	zahrada
		628/1	zahrada
		692/25	ostatní plocha
		692/30	ostatní plocha
		692/40	ostatní plocha
		692/123	zahrada
		692/124	zahrada
		972/8	ostatní plocha
		1009/1	ostatní plocha

Projektant : Ing. Lenka Trlicová, 755 01 Janová 242

2. Popis půdních podmínek

Pedologický průzkum byl proveden na parc.č. 633/6 v k.ú. Borodvice. Parcela se nachází na území Vněkarpatského příkrovu, Magurské flyšové skupiny, račanské jednotky. Podloží je tvořeno křídovými flyšovými horninami slezského vývoje. Kvarterní pokryv tvoří středně plastický jíl, překrytý vrstvou humózní hlíny.

Na pozemku byly provedeny tři kopané sondy do hloubky cca 0,8 m. Umístění sond je zakresleno v příloze. **Byla zjištěna mocnost ornice v rozmezí 100-150 mm. Jedná se nekvalitní ornici s příměsí jílu.**

Ze sond vyplývá následující půdní profil:

0,00 – 0,15 m humózní hlína s příměsí jílu
0,15 – 0,80 m jíl se střední plasticitou

Propustnost základové půdy: Nízká propustnost F 6

Radonový index pozemku: nízký

3. Fotodokumentace půdního profilu

Rozmístění sond



Sonda č.1



Sonda č. 2



Sonda č.3



V Janové 15.07. 2019

.....
Vypracovala : Ing. Lenka Trlicová
Tel. 723 759 885
Email: L.trli@seznam.cz