

SEZNAM DOKUMENTACE:

Budova radnice – výměna oken
uliční a dvorní fasády

Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

- 01 Situační výkres širších vztahů
- 02 Katastrální situační výkres
- 03 Koordináční situační výkres

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Architektonicko-stavební řešení

- 01 Technická zpráva
- 02 Pohled na uliční fasádu – severovýchod
- 03 Pohled na uliční fasádu – jihovýchod
- 04 Pohled na dvorní fasádu – jihozápad
- 05 Pohled na dvorní fasádu – západ a severozápad
- 06 Detail typového okna 01 – stávající stav
- 07 Detail typového okna 04 – stávající stav
- 08 Detail typového okna 05 – stávající stav
- 09 Detail typového okna 05b – stávající stav
- 10 Detail typového okna 010 – stávající stav
- 11 Detail typového okna 011 – stávající stav
- 12 Detail typového okna 013 – stávající stav
- 13 Detail typového okna 019 – stávající stav
- 14 Detail typového okna 01 – nový stav
- 15 Detail typového okna 04 – nový stav
- 16 Detail typového okna 05 – nový stav
- 17 Detail typového okna 05b – nový stav
- 18 Detail typového okna 010 – nový stav
- 19 Detail typového okna 011 – nový stav
- 20 Detail typového okna 013 – nový stav
- 21 Detail typového okna 019 – nový stav
- 22 Tabulky PSV

E. Dokladová část

- 1. Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
- 2. Fotodokumentace oken
- 3. Průzkum barevnosti oken
- 4. Truhlářský posudek

F. Náklady stavby

- F.1. Kontrolní rozpočet
- F.2. Soupis prací s výkazem výměr