


Příloha č.1

Soupis zjištěných závad – fotodokumentace

1) Nebyla předložena dokumentace el.zařízení odpovídající skutečnému stavu - je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2

2) Instalace:

1. Chybějící kryt svítidla ve skladu s mrazáky - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



výměna svítidel

2. Nefunkční osvětlení (2x svítidlo) ve skladu s mrazáky - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10 – viz. předchozí foto