

Příloha č.1

Soupis zjištěných závad - fotodokumentace

- 1) Nebyla předložena dokumentace el.zařízení odpovídající skutečnému stavu - je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2
- 2) Instalace:
 1. Kuchyň, u výdeje – nefunkční světlený zdroj ve svítidle – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



2. Kuchyň, denní místnost - nefunkční světlený zdroj ve svítidle – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

