



ZÁKLADNÍ HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE OBJEKTU M33078AB0362

vrť svislý pč.-1306/16, lokalita Mnichovice u Říčán, okres Praha - východ [CZ0219]

Hydrogeol. rajón :	Krystalinikum v povodí střední Vltavy (verze 1986) [632]
Číslo posudků :	GF P136098
Klíč báze GDO :	721332 Číslo HMÚ : Číslo povodí : 1-09-03-1260
Název akce :	ZZ o vyhodnocení výsledků pr. prací včetně vyjádření podle § 9 odst. 1 z.č. 254/2001 Sb. Ukončení : 01.01.2012
Zadavatel :	Neuvedena [IČO:0] Aktualizace : 30.11.2012
Realizátor:	RNDr. Roman Jerie - HyS, Praha [IČO:49721011] Řešitel : Jerie R.
Souřadnice - [X,Y] :	[1063684 , 723584] digitalizováno z mapy 1:1000 Výška terénu : 366 nezaměřeno (odečteno z mapy)
Hloubka objektu [m] :	55 Mapa 1:25.000 : 13-313 Výška odměrného bodu :
Druh objektu :	vrť svislý
Stav objektu :	využíván Zdroj informací : posudek
Využití :	odběr vody pro individuální zásobování
Poznámka :	Zadavatel: Mgr. J. Mikš, Dieselova 258, 109 00 Praha-Petrovice, doporučen chemický a bakteriologický rozbor
Způsob hloubení :	ostatní Průměr hloubení [mm] - max/min : 194/152
Naražené hladiny [m] :	16.00 28.00 48.00 Ustálená hladina : 5 [361]
Počet samostatně zk. intervalů	voda: plyn:
Poznámka :	

DATA SAMOSTATNĚ ZKOUŠENÉHO INTERVALU VRTU

M33078AB0362

LOKALIZACE V MAPĚ

