

Mgr. Ladislav Valtr

stavebně - historické průzkumy

Křenice 3, 250 84 Praha - východ

IČO: 45874760

DIČ CZ6406291584

Schebkův palác

Dílčí výstup rozpracovaného stavebně historického průzkumu

Č. p. 936/II

Praha 1
k. ú. Nové Město

Počet stran: 13

Datum vyhotovení: březen 2016

Vyhotovil: Mgr. Ladislav Valtr

ÚVOD:


Tento separát stavebně historického průzkumu je zpracován v souvislosti s posouzením projektu rekonstrukce studovny v levé části přízemí v Schebkově paláci. Zpracovatelem projektové dokumentace je ing. arch. Jan Heller. Dalším podkladem byly sondážní restaurátorské průzkumy v tomto prostoru, které provedla ak. mal. Dominika Machačová. Tato zpráva shledává, že v dotčeném prostoru nelze prokázat souvislou či zřetelnou vrstvu původní výzdoby. Tato zpráva vznikla na základě podkladů z připravovaného stavebně historického průzkumu Schebkova paláce a obsahuje pouze ty jeho části, které se přímo dotýkají dotčených prostor. Tento elaborát vyjadřuje odborný názor zpracovatele tohoto průzkumu a nikterak nenahrazuje vyjádření orgánů státní památkové péče.

PODKLADY:

Ak. mal. Dominika Machačová: Restaurátorský průzkum vymezených lokalit v prostorách knihovny CERGE – EI. Akce OPRAVA STUDOVNY v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i., leden-únor 2016

Ak. mal. Dominika Machačová: Doplnující restaurátorský průzkum vymezených lokalit v prostorách knihovny CERGE – EI. Akce OPRAVA STUDOVNY v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i., březen 2016

Ing. arch. Jan Heller: Kompletní projekt dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby. Akce OPRAVA STUDOVNY v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i., listopad 2015




LEGENDA

- Konstrukce z roku 1873
- Konstrukce po roce 1890
- Konstrukce neurčené


Stavebně historický průzkum

č.p. 936, Nové Město
Scheiblový palác
stavební vývoj
zpracoval: Mgr. Ladislav Valtr

Datum:
3/2016



Návrh uličního průčelí s levým bočním vjezdem (později nahrazený oknem)



Návrh půdorysu přízemí od Ignáce Ullmanna, před rokem 1873

Rozšířený stavebně historický průzkum Schebkova paláce Inventarizace hodnotných výplňových prvků

Datum: březen 2016	Zpracoval: Ladislav Valtr
Název prvku: dveře	Číslo prvku: D 25
Stavební číslo místnosti: 1.03/1.02, 1.03/1.06	
Provozní číslo místnosti: studovna	
 	
Popis prvku: Dveře jednokřídle rámové konstrukce s pěticí nestejně velkých výplní na křídle. Zavěšeny na trojici zadlabávaných závěsů zakončených výžlabkem, kuželovitým stočením, na jehož vrcholu je kulička se špičkou. Zárubeň je hranolová s profilovanými obložkami po obou stranách. Uzavírání řešeno zadlabávaným zámkem.	
Datace: po roce 1890	Autor: neznámý
Materiál: Měkké dřevo, ocel	Povrchová úprava: Olejovo-syntetické laky, původně fládrování včetně závěsů (?)
Rozměry: 1160 x 2160 mm	Umístění: 1.NP
	Počet kusů: 2
Zasklení: bez zasklení	Detaily:
Kování: Závěsy původní, zámek, klika a štítek novodobé.	
Vyhodnocení: I - Prvek určený k repasi a zachování na místě alternativně : III - Prvek určený jako vzor pro výrobu kopií	
Funkční prvek je součástí architektury budovy; doklad dobové řemeslné výbavy aplikované v objektu.	

Technický stav:

Současný stav dveří odpovídá době jejich vzniku a průběhu jejich údržby ve sledu let. V důsledku navýšení podlahových vrstev byla neodborně odstraněna spodní část rámové konstrukce křídel.



Rozšířený stavebně historický průzkum Schebkova paláce Inventarizace hodnotných výplňových prvků

Datum: březen 2016	Zpracoval: Ladislav Valtr
Název prvku: prosklená stěna	Číslo prvku: D 26
Stavební číslo místnosti: 1.03/1.06	
Provozní číslo místnosti: studovna	
 	
Popis prvku: Prosklená stěna s vloženými dvoukřídlými dveřmi s půlkruhovým nadsvětlíkem členěným na jedno půlkruhovitě zakončené pole s obíhajícím pásem o čtyřech polích. Nadsvětlík je oddělen od spodního dílu masivním profilovaným poutcem. Spodní díl sestávající z dvou bočních pevných částí a vložených dvoukřídlých dveří je v horní polovině prosklený. Spodní polovina je členěna obdélnými výplněmi s profilovanými okraji.	
Datace: po roce 1890	Autor: neznámý
Materiál: Měkké dřevo, ocel, mosaz, sklo	Povrchová úprava: Olejovo-syntetické laky, původně fládrování včetně závěsů (?)
Rozměry: 2600 x 3870 mm	Umístění: 1.NP
	Počet kusů: 1
Zasklení: čirým sklem	Detaily:
Kování: Klika a horní štítek ze žluté mosazi, spodní štítek se nedochoval.	
Vyhodnocení: I - Prvek určený k repasi a zachování na místě	
Funkční prvek je součástí architektury budovy; doklad dobové řemeslné výbavy aplikované v objektu.	

Technický stav:

Současný stav dveří odpovídá době jejich vzniku a průběhu jejich údržby ve sledu let.



Rozšířený stavebně historický průzkum Schebkova paláce Inventarizace hodnotných výplňových prvků

Datum: březen 2016	Zpracoval: Ladislav Valtr
Název prvku: Špaletové okno (s vnitřní okenicí)	Číslo prvku: O 1
Stavební číslo místnosti: 1.02,1.03,1.35,1.39,1.40	
Provozní číslo místnosti: 013, 014, studovna	



Popis prvku: Okno špaletové s vodorovným nadpražím, čtveřicí křídel po obou stranách deštění špalety a s profilovaným poutcem dělícím rám cca v jedné třetině. Klapačky křídel a poutec jsou vystouplé s kanelurou; v místě optického křížení terčový motiv na podstavci. Rámy křídel hranolového profilu s hladkými vnějšími a bohatě profilovanými vnitřními okraji směrem ke skleněným výplním z vnitřní strany s odsazením u skla a drážkou po obvodu křídla. Křídla zavěšena na hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsech zakončených výžlabkem, kuželovitým stočením, na jehož vrcholu je kulička se špičkou. Uzavírací systém rozvorový s otočnými mosaznými olivami. Záskočky na parapetní desce a nárazníky na vnějších spodních křídlech.

Datace: 1873, vnitřní okenice po roce 1890	Autor: dle návrhu Ignáce Ullmanna
Materiál: Měkké dřevo, ocel, mosaz, sklo	Povrchová úprava: Olejovo-syntetické laky; původně fládrování (světlý dub)
Rozměry: 1446 x 2640 mm	Umístění: 1.NP
Zasklení: v původním řešení čiré sklo; ve spodních vnitřních křídlech novodobě zaskleno matným sklem	Počet kusů: 6
	Detaily: Vnitřní skládací okenice, zavěšené na nábytkových závěsech, s trojicemi obdélných výplní jsou z vnitřní strany pobíjené plechem.

Kování: Olivy a půlolivy vyrobeny z masivní mosazi.

Vyhodnocení: I - Prvek určený k repasi a zachování na místě

Funkční prvek je součástí architektury budovy; doklad dobové řemeslné výbavy aplikované v objektu.

Technický stav:

Současný stav oken odpovídá době jejich vzniku a průběhu jejich údržby ve sledu let, stejně jako jejich umístění ve fasádě a působení klimatických vlivů.



Rozšířený stavebně historický průzkum Schebkova paláce Inventarizace hodnotných výplňových prvků

Datum: březen 2016	Zpracoval: Ladislav Valtr
Název prvku: Špaletové okno (s vnitřní okenicí)	Číslo prvku: O 2
Stavební číslo místnosti: 1.03	
Provozní číslo místnosti: studovna	
 	
Popis prvku: Okno špaletové s vodorovným nadpražím, šesticí křídel po obou stranách deštění špalety, s profilovaným poutcem dělicím rám cca v jedné třetině a svislými sloupky dělicími rám na třetiny. Sloupky a poutec jsou vystouplé s kanelurou; v místě optického křížení terčový motiv na podstavci. Rámy křídel hranolového profilu s hladkými vnějšími a bohatě profilovanými vnitřními okraji směrem ke skleněnému výplni z vnitřní strany s odsazením u skla a drážkou po obvodu křídla. Křídla zavěšena na hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsech zakončených výžlabkem, kuželovitým stočením, na jehož vrcholu je kulička se špičkou. Uzavírací systém jazýčkový s otočnými mosaznými půlolivami. Záskočky na parapetní desce a nárazníky na vnějších spodních křídlech.	
Datace: po roce 1890	Autor: neznámý
Materiál: Měkké dřevo, ocel, mosaz, sklo	Povrchová úprava: Olejovo-syntetické laky, původně fládování včetně závěsů (?)
Rozměry: 2061 x 2609 mm	Umístění: 1.NP
Zasklení: čirým sklem	Počet kusů: 1
	Detaily:
Kování: Půlolivy vyrobeny z masivní mosazi. Profilovaný nárazník pravděpodobně dodatečně osazený v místě původního.	
Vyhodnocení: I - Prvek určený k repasi a zachování na místě	
Funkční prvek je součástí architektury budovy; doklad dobové řemeslné výbavy aplikované v objektu.	

Technický stav:

Současný stav oken odpovídá době jejich vzniku a průběhu jejich údržby ve sledu let, stejně jako jejich umístění ve fasádě a působení klimatických vlivů.



PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ K OBNOVĚ:

Palác podnikatele Jana Schebka, bývá v odborné literatuře označován jako jedna z nejvýznamnějších pražských novorenesančních budov. Fond výplňových prvků Schebkova paláce má zásadní význam pro udržení autentického vzhledu a architektonického této významné památky. Autentické výplně otvorů jsou nedílnou součástí architektonického řešení budovy a mají hodnotu historického dokumentu dokládající technickou i uměleckou úroveň řemesel své doby. I přes dílčí poškození a opotřebování některých kusů výplní, doporučuji v celku paláce u autentických preferovat repase před náhradou originálů kopiemi. U podříznutých dveří ve studovně doporučuji, i vzhledem k jejich částečné deformaci, zvážit možnost nahrazení kopiemi. Tato nežádoucí úprava dveřních křídel vznikla druhotným zvýšením podlahy. Doporučuji tedy vrátit úroveň podlahy na původní niveletu z doby po roce 1890. Repase dveří je samozřejmě možná, ale po osazení doplňku spodního rámu se spojem na péro a drážku, bude výsledek esteticky problematický, neboť oprava bude patrná pod povrchovým lakováním. U dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem lze provést odbornou repasi s doplněním části chybějícího kování dle analogií v budově. Přestože v současné době nejdou z provozních důvodů otevírat, je zřejmé, že v souvislosti s navýšením podlahy byly také v minulosti upravovány. V každém případě bude třeba obnovit funkčnost původního kování a v případě provedení kopií prvků bude třeba toto kování opětovně použít. Chybějící mosazné kování (kliky, štítky) bude třeba doplnit dle shodných prvků nacházejících se jinde v budově. Otázkou zůstává původní autentická úprava podlah, niveleta byla zřejmě v minulosti měněna vícekrát. Rozhodně však je žádoucí rehabilitovat úroveň podlahy z doby po roce 1890, kdy byl zrušen vjezd a nahrazen oknem. Situaci bude možné kvalifikovaně posoudit až po sejmutí novodobých podlahových vrstev. Dále je třeba zvážit řešení parketové podlahy. I když nejspíše pochází až z 60. let 20. století, mohla by být v případě jejího dobrého stavu znovu položena. Stávající dochovaná historická okna je třeba jednoznačně odborně repasovat včetně obnovení plné funkčnosti uzavíracích systémů.

Dotčený interiér doznal dispoziční změny po roce 1890, kdy prostor zjevně změnil svoji funkci. Tomuto nasvědčují i dochované detaily profilace dveří, které např. nemají po obvodu vystouplou lištu, další detaily profilace se rovněž liší od výplní z doby vzniku stavby. Ve sledované místnosti při ulici stálo tiskařské zařízení, o čemž svědčí dodnes dochovaný pilíř dodatečně podpírající klenbu v suterénu. O původní podobě interiéru z doby vzniku stavby si můžeme udělat určitý obrázek z dochovaných Ullmannových plánů z let 1868-1873. Přilehlé řešené prostory navazující na vestibul mají na podlaze položeny keramické mozaikové dlažby v kombinaci s keramickými pásky. Vzhledem k tomu, že v těchto prostorách nejsou doloženy stavební úpravy z meziválečného období, lze je datovat až do prokazatelné etapy stavebních úprav z 60. let 20. století. Navržené řešení VZT nezasahuje výrazně do autentických stavebních konstrukcí, z části využívá stávající trasy a možnost provedení navržených průrazů stěn ověřil restaurátorský průzkum ak. mal. Macháčové. Ze stavebně historického hlediska lze k tomuto jen konstatovat, že autentické konstrukce jsou vyzděny z plných pálených cihel a případné provedení těchto průrazů stavbu výrazně nenaruší.

Mgr. Ladislav Valtr

stavebně - historické průzkumy

U Zvoníčků 3, 250 84 Křenice

Tel.: 724 120 144

IČO: 45874760, DIČ: CZ6406291584