




KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

celková obnova objektu

k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
p. č. st. 235, p.č. 98
Helferova, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

i n v e s t o r
Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Poděbradova 551
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

SEZNAM DOKUMENTACE

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUACE

C.1 situace širších vztahů

C.2 situace katastrální

C.3 situace koordinační

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.0 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ

D.0.1 Technická zpráva

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D.1.1 Architektonicko-technické řešení

a) stavební konstrukce

D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1.2 Výkresová část

D.1.1.2.01 Půdorys základů

D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP

D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP

D.1.1.2.04 Půdorys 3.NP

D.1.1.2.05 Půdorys 4.NP

D.1.1.2.06 Řez A - A

D.1.1.2.07 Řez B - B

D.1.1.2.08 Severní průčelí

D.1.1.2.09 Západní průčelí

D.1.1.2.10 Jižní průčelí

D.1.1.2.11 Východní průčelí

D.1.1.2.12 Rozvinuté pohledy

D.1.1.2.13 Rozvinuté pohledy

D.1.1.2.14 Rozvinuté pohledy

D.1.1.2.15 Rozvinuté pohledy

D.1.1.2.16 Rozvinuté pohledy

D.1.1.2.17 Rozvinuté pohledy

D.1.1.3.1 Výpis skladeb podlahových konstrukcí

D.1.1.3.2 Výpis skladeb povrchových úprav

D.1.1.3.3 Výpis skladeb konstrukcí

D.1.1.4. Výpis prvků PSV

D.1.1.4a Výpis prvků – truhlářské výrobky – dveře exteriérové

D.1.1.4b Výpis prvků – truhlářské výrobky – dveře interiérové

D.1.1.4c Výpis prvků – truhlářské výrobky - okna

D.1.1.4d Výpis prvků – truhlářské výrobky – interiérové prvky

D.1.1.4e Výpis prvků – kamenické výrobky

D.1.1.4f Výpis prvků – zámečnické a kovářské výrobky

D.1.1.4g Výpis prvků – ostatní výrobky

D.1.1.4h Výpis prvků – klempířské výrobky

D.1.1.4ch Výpis prvků – sanitární vybavení

b) tesařské konstrukce

D.1.1. Technická zpráva

D.1.10. Výkresová část

D.1.10.01 Orientační výkres - Přízemí

D.1.10.02 Orientační výkres - Patro

D.1.10.03 Věž pravá/jižní - Stávající stav

D.1.10.04 Věž pravá/jižní - Navrhovaný stav

D.1.10.05 Věž pravá/jižní – Navrhovaný stav – Sanace schodiště

D.1.10.06 Věž pravá/jižní – Nové schodiště

D.1.10.07 Žebřík na podestu do horních pater - Věž pravá/jižní

D.1.10.08 Detail kotvení ochranné sítě – Věž pravá/jižní

D.1.10.09 Detail kotvení ochranné sítě – Věž pravá/jižní

D.1.10.10 Schodiště na kůr – Navrhovaný stav sanace

D.1.10.11 Schodiště na kůr – Návrhový stav

D.1.10.12 Schodiště do chodeb za oratořemi – Navrhovaná sanace

D.1.1.b 2 Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) stavební konstrukce

D.1.2.1 Technická zpráva

D.1.2.2 Výkresová část

D.1.2.02 Sanace trhlin helikální výztuží – severní průčelí

D.1.2.03 Sanace trhlin helikální výztuží – severní a jižní průčelí

D.1.2.04 Sanace trhlin helikální výztuží – 2.np

D.1.2.05 Sanace trhlin helikální výztuží – severní ochoz

D.1.2.06 Sanace trhlin helikální výztuží – typické detaily

D.1.2.07 Rekonstrukce dřevěných stropů

D.1.2.08 OK pod tepelná čerpadla

D.1.2.3 Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

b) krovy a střešní konstrukce

D.1.20 Technická zpráva + příloha

D.1.2. Výkresová část

D.1.20.01 Orientační výkres - Střechy

- D.1.20.02 Střechy kostela – Odstraňované skladby konstrukcí, výšky*
- D.1.20.03 Střechy kostela – Navrhované skladby konstrukcí*
- D.1.20.04 Schematické zobrazení prvků konstrukce krovu nad lodí kostela –
Orientační pojmenování prvků*
- D.1.20.05 Půdorys krovu nad lodí kostela*
- D.1.20.06 A-A Příčný řez krovu nad lodí kostela*
- D.1.20.07 B-B Příčný řez krovu nad lodí kostela*
- D.1.20.08 C-C Podélný řez krovu nad lodí kostela*
- D.1.20.09 Schéma poškození prvků krovu nad lodí kostela*
- D.1.20.10 Krov nad předsíní kostela – Stávající stav*
- D.1.20.11 Půdorys krovů pultových střech nad oratořemi kostela – Stávající
stav poškození*
- D.1.20.12 Řezy lešeňovou věží k podpěře kopule kostela*
- D.1.20.13 Řezy lešeňovou věží k podpěře kopule kostela-kotvení táhly*
- D.1.20.14 B-B Řezopohled zajištění ramenátů před demontáží lucerny krovu
lodi kostela*
- D.1.20.15 B-B Řezopohled krovu lodi kostela - Zajištění ramenátů před
demontáží lucerny*
- D.1.20.16 B-B Řezopohled krovu lodi kostela – Zajištění ramenátů a demontáž
lucerny*
- D.1.20.17 Schéma provizorního zastřešení lodi kostela*
- D.1.20.18 B-B Řezopohled a půdorys krovu lodi kostela – Zajištění plných
vazeb před demontáží hambalků a rozpěr*
- D.1.20.19 B-B Řezopohled krovu lodi kostela – Schéma demontáže hambalků,
rozpěr a pětiboké ližiny*
- D.1.20.20 B-B Řezopohled a půdorys rozpěrového a hambalkového patra
krovu lodi kostela – Zpětná montáž prvků a příprava pro zpětnou
montáž lucerny*
- D.1.20.21 B-B Řezopohled krovu lodi kostela – Zpětná montáž lucerny*
- D.1.20.22 Půdorys krovů pultových střech nad oratořemi kostela – Návrh*
- D.1.20.23 Půdorys krovů pultových střech nad oratořemi kostela – Návrh*
- D.1.20.24 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Ukončení izolace na
stěnu*

- D.1.20.25 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Přechod svislé izolace na vodorovnou*
- D.1.20.26 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Střešní žlab fólie*
- D.1.20.27 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Napojení fólie na střešní vtok – alt.1*
- D.1.20.28 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Napojení fólie na střešní vtok – alt.2*
- D.1.20.29 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Opracování prostupu tělesa – (kotvy, okenního rámu) fólií*
- D.1.20.30 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Napojení fólie na rohový vtok – řez*
- D.1.20.31 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Napojení fólie na rohový vtok – půdorys – alt.1*
- D.1.20.32 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Napojení fólie na rohový vtok – půdorys – alt.2*
- D.1.20.33 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Napojení fólie na rohový vtok – půdorys – alt.3*
- D.1.20.34 Detail střešního pláště z hydroizolační fólie – Dotěsnění koutu nároží prostorovými tvarovkami*
- D.1.20.35 Výkresy doporučených spojů – Protéza podélný plát*
- D.1.20.36 Příčný řez krovu nad lodí kostela – Zateplení kopule*
- D.1.20.37 Věž pravá/jižní – Krov navrhovaný stav*
- D.1.2.b3 Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí*

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.3.1 Technická zpráva

D.1.4.a) TPS - temperování objektu

D.1.4.a 101 Technická zpráva

D.1.4.a 2 Výkresová část

D.1.4.a 2.01 Půdorys 1.NP

D.1.4.a 301 Technická specifikace tepelného čerpadla

D.1.4.a 302 Technická specifikace výměníku tepla

D.1.4.a 303 Technická specifikace otopných těles

D.1.4.b) TPS – zdravotně technické instalace

D.1.4.b1 Technická zpráva

D.1.4.b2 Výkresová část

D.1.4.b2.01 Půdorys kanalizace

D.1.4.b2.02 Půdorys vodovodu

D.1.4.b3 Materiálová specifikace

D.1.4.c) TPS – elektroinstalace

D.1.4.c 01 Technická zpráva

D.1.4.c 02 Výpočet a schéma páteřního vedení NN

D.1.4.c 03 Kniha svítidel

D.1.4.c 04 Kabelový seznam

D.1.4.c 2 Výkresová část

D.1.4.c.11 Situační schéma elektroinstalace 1.NP

D.1.4.c.12 Situační schéma elektroinstalace 2.NP

D.1.4.c.13 Situační schéma elektroinstalace 3.NP

D.1.4.c.16 Slaboproud 1.NP

D.1.4.c.17 Slaboproud 2.NP

D.1.4.c.18 Slaboproud 3.NP

D.1.4.c.19 Slaboproud půda nad kopulí

D.1.4.c.20 Slaboproud věže

D.1.4.c.21 Schéma rozvaděče RH

D.1.4.c.22 Schéma rozvaděče RH1

D.1.4.c.23 Schéma rozvaděče RH2

D.1.4.c.24 Schéma rozvaděče RH3

D.1.4.c.25 Schéma rozvaděče RH4

D.1.4.c.26 Schéma skříňe ovládání osvětlení

D.1.4.d) TPS - vzduchotechnika

D.1.4.d1 Technická zpráva

D.1.4.d2 Výkresová část

D.1.4.d2.01 Půdorys

D.1.5. Terénní a sadové úpravy

D.1.5.1 Technická zpráva

D.1.5.2 Výkresová část

D.1.5.2.01 Zahradní terasa – základové konstrukce

D.1.5.2.02 Zahradní terasa – půdorys

D.1.5.2.03 Vnitřní dvorek

D.1.5.2.04 Zahradní terasa – řezy

D.1.5.3. Výpis prvků PSV

D.1.5.3a Výpis prvků PSV – kamenické výrobky

D.1.5.3 Výpis prvků PSV – zámečnické a kovářské výrobky

D.1.5.3 Výpis prvků PSV – ostatní výrobky

D.1.5.4 Výpis skladeb konstrukcí a povrchových úprav

D.2 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

D.2.1 Kanalizace

D.2.1.1 Technická zpráva

D.2.1.2. Výkresová část

D.2.1.2.01 Situace

D.2.1.2.02 Řez rýhou

D.2.2 Přípojka NN

D.2.2.1 Technická zpráva

D.2.2. Výkresová část

D.2.2.11 Přípojka NN

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Plán BOZP

Plán kontrolních prohlídek stavby

Vyjádření a stanoviska DOSS a správců DTI

CETIN

E.ON

Itself

RWE

VAS a.s.

NIP/

MÚ Třebíč OŽP

HZS Kraje Vysočina

KHS Kraje Vysočina

KÚ Kraje Vysočina – závazné stanovisko

KÚ Kraje Vysočina – rozhodnutí

NPÚ - souhlas s umožněním přístupu na pozemek

Stavební povolení

Územní souhlas

Statické posouzení stavebních konstrukcí kostela sv. Markéty Jaroměřice nad
Rokytnou, ing. Hugo Thiel

Sondážní průzkum stavebních konstrukcí, zpracovatel ing. M. Zlatuška

Sondážní průzkum omítkových vrstev, zpracovatel ing. J. Rejnuš

Prohlášení havarijního stavu, ing. Václav Přikryl

F. PŘÍLOHY

Profesní požadavky k restaurování

*Restaurátorské záměr – kamenné architektonické prvky kostela sv. Markéty
v Jaroměřicích nad Rokytnou, MgA. Tomáš Tichý, Studená – Horní Bolíkov*

*Restaurátorské průzkumy a záměry – omítek a maleb v interiéru kostela sv.
Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, ak. mal. Jan Knorr, Mikulov*

Sklepení ulice Helfertova

G. ROZPOČET STAVBY

Položkový výkaz výměr – uznatelné náklady

Položkový výkaz výměr – neuznatelné náklady