

Ing. Pavel Popela SADOVNICTVÍ-KRAJINÁŘSTVÍ Tel.: 604 823 291, email: popelapavel@seznam.cz	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	KRESLIL :
	Ing. Pavel Popela		

IČ: 48 20 25 92 www.zesa.cz PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  ZESA spol. s r.o. JÍROVCOVA 21 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	KRESLIL :
	Jan Šára, DiS.	Ing. Radek Lukeš	
			
	OBJEDNATEL : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		Č. PARÉ :
	AKCE : Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře 2.etapa		Č. VÝKRESU : C.2.3
	VÝKRES : Předběžný dendrologický průzkum		
DRUH DOK. : Studie		MĚŘÍTKO :	
FORMÁT :		Č. ZAK. : 14/02	DATUM : 05 / 2014

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel Popela	VYPRACOVAL Ing. Pavel Popela	KONTROLOVAL Ing. Pavel Popela	 POPELA SADOVNICTVÍ KRAJINÁŘSTVÍ Trocnovská 37, 370 04 Čestláč Budějovice tel.: 384 823 201, e-mail: popelapopela@seznam.cz	
OBJEDNATEL: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice			ZAKÁZKA ČÍSLO	
			DATUM	05/2014
AKCE: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře 2. etapa			FORMÁT	
			STUPEŇ	studie
			MĚŘÍTKO	
NÁZEV OBJEKTU: PŘEDBĚŽNÝ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM				
NÁZEV VÝKRESU (textu): PŘEDBĚŽNÝ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM - TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍSLO PŘÍLOHY: ...	KOPIE

1. Identifikační údaje.

Název stavby: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137,
Měšice - Čekanice v Táboře 2. etapa, část: před-
běžný dendrologický průzkum

Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadiónu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Generální projektant:

ZESA spol. s r.o., projekční kancelář, Jírovcova
21, 370 01 České Budějovice

Stupeň: studie

Projektant: ing. Pavel Popela, sadovnictví krajinářství,
Trocnovská 37, 370 04 České Budějovice

ÚDAJE O ZPRACOVATELI.

Ing. Pavel Popela, SADOVNICTVÍ KRAJINÁŘSTVÍ

autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura a územní systém ekologické stability
číslo autorizace: ČKA 01 261

www.arch.cz/popela

IČ: 424 14 679

DIČ: CZ5704062023

Sídlo: Trocnovská 37, České Budějovice 4

Kontakt: tel: +420 604 823 291

email: popelapavel@seznam.cz

2. Úvod.

Trasa přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2. etapa, je vedena v lokalitě Čekanice - Zavadilka a má propojit silnice II/137 (Tábor - Mladá Vožice) a I/19 (Tábor - Milevsko). Přeložka silnice je vedena po východním okraji místní části Čekanice a Zavadilka otevřenou krajinou, zemědělsky obhospodařovanou.

Z hlediska biogeografického členění náleží předmětné území do bioregionu 1.21 - Bechyňský. Dotčené území leží v nadmořské výšce 470 - 489 m n.m..

Předběžný dendrologický průzkum byl proveden v srpnu roku 2014 a zabýval se pouze dotčenými stávajícími vegetačními prvky volné krajiny a hodnotil je jako blok (bez podrobného geodetického zaměření).

3. Popis dotčených lokalit (viz situace na konci zprávy).

• Lokalita č. 1:

Přeložka je vedena přes místní komunikaci v místě, kde se ne vyskytují žádné dřevinné porosty. Jen jako poznámku uvádím pro případ změny vedení přeložky, že v severozápadním a jiho-východním směrem od místa křížení je místní komunikace lemována nesouvislými liniovými porosty náletového charakteru ve složení vrba křehká (*Salix fragilis*), bříze bělokora (*Betula pendula*), švestka domácí (*Prunus domestica*), javor mléč (*Acer platanoides*), topol osika (*Populus tremula*), bez černý (*Sambucus nigra*). Porosty je možné zařadit do věkové kategorie 10-20let. Vznikly, jak bylo řečeno, přirozeným způsobem díky neúdržbě okrajů komunikace.

• Lokalita č. 2:

Přeložka se bude dotýkat západního okraje porostu, který původně vznikl kolem terénní deprese. Je tvořen čistým porostem vrby křehké (*Salix fragilis*). Vrba na tomto stanovišti roste ve tvaru vícekmén a dosahuje výšky cca 15m. Je to vyzrálý a stabilní porost, dosud nedochází k rozpadu porostu. Stáří porostu je cca 40 let. Keřové patro je tvořeno bezem černým (*Sambucus nigra*), bylinné patro je ruderálního charakteru. Cennější je východní okraj, kde se nachází zbytek původního mokřadu. To je indikováno výskytem zblochanu vodního (*Glyceria maxima*) v bylinném patru. Západní okraj porostu je v současné době atakován skládkováním. Na jihozápadním okraji byl v nedávné době vysázen živý plot tvořený zeravem západním (*Thuja occidentalis*).

- **Lokalita č. 3:**

Do vedení přeložky vybíhá ze souvislého porostu východním směrem liniový porost, který pravděpodobně zarůstal odvodňovací strouhu a který bude pravděpodobně dotčen stavbou. Je tvořen keři, jako je bez černý (*Sambucus nigra*) - východní cíp. Západním směrem postupně přechází v porost, který je tvořen pámelníkem bílým (*Symphoricarpos albus*). Přibližně uprostřed tohoto porostu roste dub letní (*Quercus robur*). Jedná se o velmi kvalitní strom. Dosahuje výšky cca 15 m, obvod kmen ve výčetní výšce je 104 cm. Od východního kraje porostu je vzdálen cca 20 m.

4. Rozsah kácení.

Přesný rozsah kácení bude možné stanovit až po stabilizaci přeložky a geodetickém zaměření předmětných vegetačních prvků. Nyní je možné říci, že stavbou budou dotčeny vegetační prvky, které bude nutné vykácet na těchto pozemcích:

- lokalita č. 2: 568/2 - západní polovina plochy pozemku 572/6 - jihozápadní cíp porostu
- lokalita č. 3: 573/8 - porost na celé ploše výběžku

5. Závěr.

Přeložka silnice II/137 je v krajině vedena velmi citlivě právě s ohledem na vegetační prvky volné krajiny. Ty jsou v takovém typu krajiny (intenzivně obhospodařovaná krajiny) z hlediska ekologického a krajinářského velmi cenné. Je nutné konstatovat, že projektovaná přeložka přichází do konfliktu v minimální míře s těmito krajinnými segmenty.

Z terénního průzkumu vyplývá, že k nejcennějším vegetačním prvkům náleží tyto:

- 1/ východní část porostu v lokalitě č. 2 - porost vrba křehké s mokřadem
- 2/ dub letní rostoucí přibližně uprostřed výběžku v lokalitě č. 3

"Situace silnice II/137" - měř.:1:5000

LEGENDA BAREV

- Vozovka - asfaltový kryt
- Násyp
- Retence v příkopech
- Výkop

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ZESA spol. s r.o.
 JÍROVCOVA 21
 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Šára Jan, DiS.
KONTROLOVAL: Ing. Radek Lukáš
KREMLIL: Šára Jan, DiS.

OBJEDNATEL: Jihomoravský územní úřad v Tábore 19522, 370 75 Čekanice
Č. PARÉ:

AKCE: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Tábore 2. etapa
Č. VYKRESU: B.2

VYKRES: Situace silnice II/137
DRUH DOK. Studie
MĚŘITKO: 1 : 5000
FORMÁT: 6 x A4
Č. ZAK. 14/02
DATUM: 05 / 2014

	Vozovka - asfaltový kryt		Násyp
	Retence v příkopech		Výkop

IČ: 48 20 25 92 www.zesa.cz PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  ZESA spol. s r.o. JÍROVCOVA 21 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	KRESLIL :
	Šára Jan, DIS.	Ing. Radek Lukáš	Šára Jan, DIS.
	<i>Jan Šára</i>	<i>Lukáš Radek</i>	<i>Jan Šára</i>
	OBJEDNATEL : Jiřkovice nad Jihlavou, ul. Zdravotnická, 1552/30, 761 01 Čáslav		
AKCE :	Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Město - Čelákovice v Táboře 2. etapa		Č. VÝKRESU B.2
VÝKRES : Situace silnice II/137			
DRUH DOK. : Studie	MĚŘITKO : 1 : 5000		
FORMÁT : 5 x A4	Č. ZAK. :	14/02	DATUM : 05 / 2014

