

Odborný posudek

na výskyt zvláště chráněných druhů

rorýse obecného (*Apus apus*) a netopýrů (Chiroptera)

na objektu MŠ v ulici Tyršova č. p. 600,

Mnichovice

1. Předmět průzkumu
2. Závěry, doporučení dalšího postupu
3. Fotodokumentace

zpracoval: Mgr. Lukáš Viktora

Praha, 25. 6. 2016

Tento odborný posudek doplňuje „Stanovisko k výskytu ZCHD rorýse obecného (*Apus apus*) a netopýrů (Chiroptera) na objektu MŠ v ulici Tyršova č. p. 600, Mnichovice“ ze dne 4. 4. 2016 (dále jen „stanovisko“). Následný zoologický průzkum i tento odborný posudek byly zpracovány v plném souladu s „Metodikou posuzování výskytu zvláště a obecně chráněných druhů synantropních živočichů na stavbách“ (Viktora, 2015).

Všechna ustanovení původního stanoviska nezměněná tímto odborným posudkem zůstávají nedotčena a platná.

1. Předmět průzkumu

Dne 15. 6. 2016 byl v době od 16,00 do 17,30 hodin proveden následný zoologický průzkum výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen „ZCHD“) rorýs obecný (*Apus apus*) a netopýří (Chiroptera) s tímto výsledkem:


- Zoologický průzkum objektu MŠ (dále jen „objekt“) v ulici Tyršova č. p. 600, Mnichovice byl proveden plně v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, tj. ve vhodnou roční (období hnízdění rorýs obecný a reprodukčních kolonií netopýrů) dobu a za příznivého počasí (21 - 23 °C, polojasno, mírný vítr 1 – 2 ms⁻¹). Zoologický průzkum byl prováděn metodou záznamu všech vizuálních a akustických pozorování, prováděných s pomocí silného dalekohledu (10x42 HD). Hlavní pozornost byla zaměřena na partie atiky na průčelích jednotlivých pavilonů, ve kterých se nacházejí ventilační otvory (dále jen „VO“) odvětrávající podstřeší.
- Byla provedena především kontrola poškozených plechových krytů, které nedostatečně kryjí ventilační otvory, odvětrávající plochou střechu na průčelí objektu a dřevěného podbití na přístavbách v severozápadní části objektu. V rámci průzkumu byla pořízena fotodokumentace objektu.
- **Výskyt ZCHD rorýse obecného (*Apus apus*) a netopýrů (Chiroptera) na objektu nebyl ani v průběhu následného zoologického průzkumu v podstřeší objektu prokázán. Na objektu i v jeho širším okolí nebyli zaznamenáni žádní jedinci těchto ZCHD. S výjimkou 2 VO na jihozápadním průčelí objektu a 1 VO v severozápadní fasádě objektu jsou všechny VO na vnější straně opatřeny plechovými kryty o rozměrech 200 x 200 mm, které jsou pro ZCHD synantropních živočichů nepřekonatelnou překážkou. Obvodový plášť je bez závad, okna a okenní parapety těsně přiléhají ke zdivu.**

2. Závěry, doporučení dalšího postupu

Na základě zjištění, uvedených v bodě 2. konstatuji a doporučuji:

- a) Vzhledem ke skutečnostem, zjištěným při prvotním i následném zoologickém průzkumu objektu MŠ v ulici Tyršova č. p. 600, Mnichovice lze konstatovat, že objekt nelze považovat za sídlo ZCHD rorýse obecného a netopýrů. Oba průzkumy byly provedeny s negativním výsledkem jak na přímý výskyt, tak na zanechané pobytové stopy. Na objektu nejsou pro jejich sídla vytvořeny vhodné podmínky.
- b) Stavební úpravy objektu doporučuji z výše uvedených důvodů realizovat bez technologických i termínových omezení, včetně období hnízdění ZCHD rorýse obecného a reprodukčních kolonií ZCHD netopýrů (15. 4. – 20. 8.).

25/6/2016



Mgr. Lukáš Viktora

LUKÁŠ VIKTORA
U DRUŽSTVA ŽIVOT 834/30
140 00 PRAHA 4
IČ: 65242343

3. Fotodokumentace



