

D.6.1. Seznam kácení

č. dřeviny	taxon česky	taxon latinsky	průměr pařezu [cm]	obvod kmene ve výšce 130 cm [cm]	průměr kmene ve výšce 130 cm [cm]	způsob a rozsah dotčení	číslo k. ú.	parcelní číslo pozemku	X	Y
1	-	-	7	-	-	Odstranění pařezu	706876	351	-776471.84	-974561.44
2	-	-	100	-	-	Odstranění pařezu	706876	351	-776477.88	-974561.75
3	-	-	90	-	-	Odstranění pařezu	706876	351	-776477.76	-974560.51
4	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	19	47	15	Kácení celého stromu	706876	351	-776479.66	-974558.62
5	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	13	31	10	Kácení celého stromu	706876	351	-776479.37	-974556.51
6	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	50	126	40	Kácení celého stromu	706876	351	-776476.70	-974569.76
7	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	25	47	15	Kácení celého stromu	706876	351	-776477.28	-974569.09
8	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	28	63	20	Kácení celého stromu	706876	351	-776480.03	-974569.57
9	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	45	72	23	Kácení celého stromu	706876	351	-776481.06	-974572.26
10	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	60	135	43	Kácení celého stromu	706876	351	-776480.51	-974572.76
11	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	45	79	25	Kácení celého stromu	706876	351	-776481.31	-974572.70
12	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	50	119	38	Kácení celého stromu	706876	351	-776481.16	-974573.27
13	Třešeň ptačí	Prunus avium	30	72	23	Kácení celého stromu	706876	351	-776494.22	-974585.39
14	Vrba bílá	Salix alba	160	377	120	Kácení celého stromu	706876	351	-776502.77	-974582.68

č. dřeviny	taxon česky	taxon latinsky	průměr pařezu [cm]	obvod kmene ve výšce 130 cm [cm]	průměr kmene ve výšce 130 cm [cm]	způsob a rozsah dotčení	číslo k. ú.	parcelní číslo pozemku	X	Y
15	-	-	-	-	-	Odstranění křovin v ploše 200 m ²	706876	351	-	-
16	-	-	-	-	-	Odstranění křovin v ploše 17 m ²	706876	351	-	-
17	-	-	-	-	-	Odstranění křovin v ploše 34 m ²	706876	351	-	-
18	-	-	-	-	-	Odstranění křovin v ploše 18 m ²	706876	342/1	-	-
19	-	-	-	-	-	Odstranění křovin v ploše 2 m ²	706876	342/1	-	-
20	-	-	-	-	-	Odstranění křovin v ploše 2 m ²	706876	342/1	-	-
21	Smrk pichlavý	Picea pungens	5	13	4	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776516.91	-974610.13
22	Smrk pichlavý	Picea pungens	5	13	4	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776518.97	-974612.41
23	Smrk pichlavý	Picea pungens	5	13	4	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776520.27	-974614.64
24	Tis červený	Taxus baccata	5	13	4	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776521.33	-974616.09
25	Smrk pichlavý	Picea pungens	5	13	4	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776522.39	-974617.30

č. dřeviny	taxon česky	taxon latinsky	průměr pařezu [cm]	obvod kmene ve výšce 130 cm [cm]	průměr kmene ve výšce 130 cm [cm]	způsob a rozsah dotčení	číslo k. ú.	parcelní číslo pozemku	X	Y
26	Smrk pichlavý	Picea pungens	5	13	4	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776521.74	-974617.93
27	Smrk pichlavý	Picea pungens	5	13	4	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776521.09	-974618.49
28	-	-	-	-	-	Odstranění křovin v ploše 39 m2	706876	342/1	-	-
29	Třešeň ptačí	Prunus avium	32	79	25	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776522.83	-974628.19
30	Hloh obecný	Crataegus laevigata	36	čtyřkmen 53,44,35 a 28	čtyřkmen 17,14,11 a 9	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776530.68	-974643.83
31	Hloh obecný	Crataegus laevigata	10	dvojkmen 16 a 25	dvojkmen 5 a 8	Kácení celého stromu	706876	342/1	-776532.26	-974644.95