

Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVÉHO VRTU JV-1

název zakázky:	Novostavba pavilonu mateřské školky U zámku Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum na p.p.č. 1343/1 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou			
lokalizace sondy:	S-JTSK: Y - 668637.79, X - 1044348.04; S-BPV: 238.83 m n. m.			
rozměry sondy:	vrt Ø 175 mm		datum popisu:	26.08. 2022
hloubka sondy:	4,00 m		dokumentoval:	Kodym
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN P 73 1005	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,40	Písek hlinitý, středně ulehlý, střední, svrchu travní drn, hnědý	S4 SM O	orsiSa
0,40	1,10	Jílovec vápnitý, zcela zvětralý, střípkovitý, charakteru jílu s vysokou plasticitou, pevné až tvrdé konzistence, hnědožlutý	R6 / F8 CH	clSi / -
1,10	1,80	Jílovec vápnitý, silně zvětralý, úlomkovitě rozpadavý, silně vápnitý, úlomky do 2 x 2 cm lze lehce drobit v ruce, zelenošedý až bělošedý	R5	-
1,80	2,40	Jílovec vápnitý zcela až silně zvětralý, střípkovitě až tence úlomkovitě rozpadavý, zelenošedý	R6+	-
2,40	4,00	Jílovec vápnitý silně zvětralý, destičkovitě rozpadavý, destičky š. do 3 cm lze lehce drolit v ruce, zelenošedý	R5	-

Fotografická dokumentace

vzorek:	č. 169 3B: 1,00 - 1,10 m
hladina podzemní vody:	nenaražena